ИНСТРУКЦИЯ
по приготовлению фиксажа “БКФ-2”
на 3 литра раствора

Набор Фиксажа состоит из 3-х пронумерованных пакетов с химикатами.
Для приготовления рабочего раствора можно использовать питьевую воду.

Приготовление рабочего раствора

В 2 литрах воды, при температуре 40-45°С, при перемешивании последовательно растворить содержимое пакетов №№ 1, 2, 3. Растворение содержимого каждого последующего пакета производить только после полного растворения химикатов предыдущего пакета.
После растворения всех химикатов объем раствора довести холодной водой до 3 литров.
Раствор фиксажа профильтровать и можно использовать сразу после приготовления.
Приготовленный раствор должен быть прозрачным и бесцветным (допускается желтоватый оттенок).
Неиспользованный раствор фиксажа должен храниться в темном помещении в плотно закрытой и заполненной доверху емкости, не более 1,5 месяцев при температуре не выше 25°С.
Химико-фотографическая обработка производится в соответствии с указаниями на каждый конкретный тип фотоматериала.

ИНСТРУКЦИЯ
по приготовлению фиксажа “БКФ-2”
на 5 литров раствора

Набор фиксажа состоит из 3-х пакетов с химикатами: большого, среднего и малого.
Для приготовления рабочего раствора можно использовать питьевую воду.

Приготовление рабочего раствора

В 3 литрах воды, при температуре 40-45°С, при перемешивании последовательно растворить содержимое большого, среднего и малого пакетов. Растворение содержимого каждого последующего пакета производить только после полного растворения химикатов предыдущего пакета.
После растворения всех химикатов объем раствора довести холодной водой до 5 литров.
Раствор фиксажа профильтровать и можно использовать сразу после приготовления.
Приготовленный раствор должен быть прозрачным и бесцветным (допускается желтоватый оттенок).
Неиспользованный раствор фиксажа должен храниться в темном помещении в плотно закрытой и заполненной доверху емкости, не более 2 месяцев при температуре не выше 25°С.
Химико-фотографическая обработка производится в соответствии с указаниями на каждый конкретный тип фотоматериала.

ИНСТРУКЦИЯ
по приготовлению фиксажа “БКФ-2”
на 10 литров раствора

Набор фиксажа состоит из 4-х пронумерованных пакетов с химикатами.
Для приготовления рабочего раствора можно использовать питьевую воду.

Приготовление рабочего раствора

В 6 литрах воды, при температуре 40-45°С, при перемешивании последовательно растворить содержимое пакетов №№ 1.1, 1.2, 2, 3. Растворение содержимого каждого последующего пакета производить только после полного растворения химикатов предыдущего пакета.
После растворения всех химикатов объем раствора довести холодной водой до 10 литров.
Раствор фиксажа профильтровать и можно использовать сразу после приготовления.
Приготовленный раствор должен быть прозрачным и бесцветным (допускается желтоватый оттенок).
Неиспользованный раствор фиксажа должен храниться в темном помещении в плотно закрытой и заполненной доверху емкости, не более 3 месяцев при температуре не выше 25°С.
Химико-фотографическая обработка производится в соответствии с указаниями на каждый конкретный тип фотоматериала.

ИНСТРУКЦИЯ
по приготовлению фиксажа «БКФ-2»
на 15 литров раствора

Набор фиксажа состоит из 4-х пакетов с химикатами: двух больших, среднего и малого.
Для приготовления рабочего раствора можно использовать питьевую воду.

Приготовление рабочего раствора

В 8 литрах воды, при температуре 40-45ºС, при перемешивании последовательно растворить содержимое двух больших пакетов, затем - среднего, потом - малого. Растворение содержимого каждого последующего пакета производить только после полного растворения химикатов предыдущего пакета.
После растворения всех химикатов объем раствора довести холодной водой до 15 литров.
Раствор фиксажа профильтровать и можно использовать сразу после приготовления.
Приготовленный раствор должен быть прозрачным и бесцветным (допускается желтоватый оттенок).
Неиспользованный раствор фиксажа должен хранится в темном помещении в плотно закрытой и заполненной доверху емкости, не более 2-х месяцев при температуре не выше 25ºС.
Химико-фотографическая обработка производится в соответствии с указаниями на каждый конкретный тип фотоматериалов.

ИНСТРУКЦИЯ
по приготовлению фиксажа «БКФ-2»
на 20 литров раствора

Набор фиксажа состоит из 5-ти пакетов с химикатами.
Для приготовления рабочего раствора можно использовать питьевую воду.

Приготовление рабочего раствора

В 15 литрах воды, при температуре 40-45ºС, при перемешивании последовательно растворить содержимое трех больших пакетов, затем - среднего, потом - малого. Растворение содержимого каждого последующего пакета производить только после полного растворения химикатов предыдущего пакета.

После растворения всех химикатов объем раствора довести холодной водой до 20 литров.
Раствор фиксажа профильтровать и можно использовать сразу после приготовления.
Приготовленный раствор должен быть прозрачным и бесцветным (допускается желтоватый оттенок).
Неиспользованный раствор фиксажа должен хранится в темном помещении в плотно закрытой и заполненной доверху емкости, не более 3-х месяцев при температуре не выше 25ºС.
Химико-фотографическая обработка производится в соответствии с указаниями на каждый конкретный тип фотоматериалов.

ИНСТРУКЦИЯ
по приготовлению фиксажа «БКФ-2»
на 25 литров раствора

Набор фиксажа состоит из 5-ти пронумерованных пакетов с химикатами.
Для приготовления рабочего раствора можно использовать питьевую воду.

Приготовление рабочего раствора

В 15 литрах воды, при температуре 40-45ºС, при перемешивании последовательно растворить содержимое пакетов №№ 1.1, 1.2, 1.3, 2 и 3. Растворение содержимого каждого последующего пакета производить только после полного растворения химикатов предыдущего пакета.
После растворения всех химикатов объем раствора довести холодной водой до 25 литров. Раствор фиксажа профильтровать и можно использовать сразу после приготовления. Приготовленный раствор должен быть прозрачным и бесцветным (допускается желтоватый оттенок).
Неиспользованный раствор фиксажа должен хранится в темном помещении в плотно закрытой и заполненной доверху емкости, не более 3-х месяцев при температуре не выше 25ºС.
Химико-фотографическая обработка производится в соответствии с указаниями на каждый конкретный тип фотоматериалов.

ИНСТРУКЦИЯ
по приготовлению фиксажа «БКФ-2»
на 40 литров раствора

Набор фиксажа состоит из 7-ми пронумерованных пакетов с химикатами.
Для приготовления рабочего раствора можно использовать питьевую воду.

Приготовление рабочего раствора

В 25л воды, при температуре 40-45ºС, при перемешивании последовательно растворить содержимое пакетов №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3. Растворение содержимого каждого последующего пакета производить только после полного растворения химикатов предыдущего пакета.
После растворения всех химикатов объем раствора довести холодной водой до 40 литров. Раствор фиксажа профильтровать и можно использовать сразу после приготовления. Приготовленный раствор должен быть бесцветным (допускается желтоватый оттенок).
Неиспользованный раствор фиксажа должен хранится в темном помещении в плотно закрытой и заполненной доверху емкости, не более 3-х месяцев при температуре не выше 25ºС.
Химико-фотографическая обработка производится в соответствии с указаниями на каждый конкретный тип фотоматериалов.

ИНСТРУКЦИЯ
по приготовлению фиксажа «БКФ-2»
на 50 литров раствора

Набор фиксажа состоит из 8-ми пронумерованных пакетов с химикатами.
Для приготовления рабочего раствора можно использовать питьевую воду.

Приготовление рабочего раствора

В 30 литрах воды, при температуре 40-45°C, при перемешивании последовательно растворить содержимое пакетов №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2, 3. Растворение содержимого каждого последующего пакета производить только после полного растворения химикатов предыдущего пакета.
После растворения всех химикатов объем раствора довести холодной водой до 50 литров. Раствор фиксажа профильтровать и можно использовать сразу после приготовления. Приготовленный раствор должен быть бесцветным (допускается желтоватый оттенок).
Неиспользованный раствор фиксажа должен хранится в темном помещении в плотно закрытой и заполненной доверху емкости, не более 3-х месяцев при температуре не выше 25°C.
Химико-фотографическая обработка производится в соответствии с указаниями на каждый конкретный тип фотоматериалов.

Требования безопасности

Работы по приготовлению растворов и обработке фотоматериалов рекомендуется проводить в резиновых перчатках и резиновом фартуке.
При случайном попадании химикатов или их растворов на лицо, в глаза и рот, необходимо лицо и глаза промыть водой, глаза смазать любой соответствующей мазью от раздражения, а рот прополоскать обильным количеством воды.
После работы с химикатами и растворами необходимо руки вымыть с мылом.
Отработанные растворы рекомендуется сдавать в пункт приема вторичных драгматериалов.